TRABAJO DE DESMONTE DE PÉRGOLAS DE MADERAS

SOFITEL CARDALES

HABITACIÓN 131 BLOQUE 1
SE DESMONTA LA PARTE SOBRANTE

-Servisur realizo de forma exitosa distintas tareas de mantenimiento en distintas habitaciones del hotel

- Siempre respetando las medidas de seguridad y cuidando el medio ambiente ya que estamos en una reserva.
- Trabajo de alto riesgo

PERGOLAS EN DISTINTOS BALCONES DE HABITACIONES

RETIRO DE MADERA QUE SE PODIA CAER AL VACIO

HABITACIÓN 132



Antes de realizar el trabajo todas las habitaciones tenían este estilo con las pérgolas en su totalidad a lo largo y sobresaliendo para el lado de afuera

ANTES

ANTES